

The CN3NI ships with a partially charged battery pack. You will need a battery charger or dock and a power supply to charge the battery.

Le CN3NI est livré avec la batterie partiellement chargée. Vous aurez besoin d'un chargeur de batterie ou du socle et d'une alimentation pour recharger la batterie.

Where to Find More Information
Où trouver d'autres détails

www.intermec.com
In the U.S.A and Canada, call **1.800.755.5505**



Caution: See Compliance Insert for use restrictions associated with this product.
Attention: Consultez la Déclaration de conformité pour les restrictions d'usage associées à ce produit.

This product is protected by one or more patents. Ce produit est protégé par un brevet ou plus.

Electrical rating. Cote électrique: ⎓ 5 V, 3 A

CN3NI Mobile Computer Quick Start Guide



P/N 930-227-002

Intermec

Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.

tel 425.348.2600

fax 425.355.9551

www.intermec.com

© 2009 Intermec Technologies Corporation. All rights reserved.

CN3NI

Mobile Computer

Guide de démarrage rapide d'ordinateur mobile


**Quick
Start
Guide**



Intermec



CN3NI



To synchronize the CN3NI with your Windows PC, visit:
 Pour synchroniser le CN3NI avec votre PC Windows, allez voir:
www.windowsmobile.com/getstarted

